

# 労働安全衛生速報

2014年 2月1日号 (1/2)

東京・宮城・福島・岩手 各労働局長登録教習機関

企画/編集 **安全教育センター**

ゼロ災でヨーン 事故ないよー  
TEL.0120-031404 FAX.0120-457140

〒980-0011 仙台市青葉区上杉3丁目3-21 上杉NSビル  
TEL.022(267)4207 FAX.022(267)4285

info@anzen-pro.com <http://www.anzen-pro.com>

※当センターの許可なく、全部又は一部を無断で転写、複製することを禁じます。

## [墜落・転落]作業中に屋根から転落、死亡

2013.12.28

茨城・土浦市の平屋住宅で、屋根瓦の修理をしていた50代男性作業員が、誤ってはしごから3.5メートル下の地面に落下。男性は頭を強く打ち、収容先の病院で死亡。死因は重症頭部外傷。男性ははしごから屋根に乗り移る際、バランスを崩し落下した。

## [墜落・転落]屋根から転落、死亡

2013.12.30

静岡・裾野市の工場で、屋根の吹き替え作業をしていた建設作業員の男性(43歳)が、約7.8メートルの高さから落下。男性は全身を強く打ち、搬送先の病院で死亡。事故原因を調査中。

## [書類送検]安全措置を怠った疑いで書類送検

2014.1.7

佐賀労基署は、労働安全衛生法違反の疑いで、建設会社と、現場責任者の男性社員(52歳)を地検に書類送検した。男性は昨年10月29日、農業用水路敷設工事現場で、派遣の男性作業員(62歳)に、深さ3メートルの地中でパイプをつなぐ作業に従事させた際、十分な土砂の崩落防止措置を取らなかった疑い。作業員は崩れてきた縁石などの下敷きになって死亡した。

## [墜落・転落]作業中に転落、とび職の男性死亡

2014.1.8

奈良・天理市の自動車道橋梁工事現場で、とび職の男性(35歳)が、足場の組立作業中、約15メートル下のコンクリート地面に転落。全身を強く打ち、間もなく死亡。調べによると、男性は金属製の足場を組み立てる作業をしており、足を滑らせたらしい。体に巻いた命綱のフックが足場側に掛かっておらず、現場にあった防護ネットのすき間から落下したという。

## [中毒]下水道工事で1人死亡、1人重体、2人軽症

2014.1.10

神奈川・横須賀市の下水道工事現場で、作業員4人が倒れるなどして病院に運ばれた。福島県の男性(66歳)が死亡。60代の1人が意識不明の重体。40歳代の2人が軽症。マンホール内で硫化水素が検出された。調べによると、バルブ交換の委託を受けた作業員の男性3人がマンホール内に入った後、別の1人が入った。作業前の検査では硫化水素が検出されなかったというが、消防によると事故後の検査では、マンホール内で濃度70ppmの硫化水素が検出された。下水道内に酸素がない状態になると、下水に含まれた微生物の働きで硫化水素が発生することがある。硫化水素は350ppmで生命の危険がある。

## [書類送検]危険防止措置を怠った疑いで書類送検

2014.1.10

宮城・大河原労基署は、労働安全衛生法違反の疑いで、建設会社と同社の現場代理人の男性(53歳)を書類送検した。送検容疑は2012年10月4日、下水管の交換作業現場で、掘削した深さ約1.3メートルの溝に土留めを設けるなどの危険防止措置を怠った疑い。溝の側壁が崩れ、中にいた同社の男性作業員(68歳)が首の神経を損傷する大けがをした。

## [建設機械等]油圧ショベル倒れ、下敷きの男性死亡

2014.1.13

岩手・大槌町の国道のトンネル工事現場で、伐採した樹木の枝葉を集める作業をしていた会社員の男性(55歳)が、油圧ショベルの下敷きになり死亡。調べによると、男性は油圧ショベルを操作中に、枝葉の山に乗り上げて車体が傾いたため、運転席から脱出。直後に横倒しになった油圧ショベルに巻き込まれたという。

# 労働安全衛生速報

2014年 2月1日号 (2/2)

東京・宮城・福島・岩手 各労働局長登録教習機関

企画/編集 **安全教育センター**

ゼロ災でヨーション

事故ないよー

TEL.0120-031404 FAX.0120-457140

〒980-0011 仙台市青葉区上杉3丁目3-21 上杉NSビル

TEL.022(267)4207 FAX.022(267)4285

info@anzen-pro.com <http://www.anzen-pro.com>

※当センターの許可なく、全部又は一部を無断で転写、複製することを禁じます。

## [墜落・転落]屋根から転落、作業員死亡

2014.1.15

茨城・銚田市の住宅倉庫の解体現場で、屋根のスレートを剥がす作業をしていた作業員の男性(66歳)が、約7m下に転落。病院に搬送されたが、頭を強く打って死亡。

## [飛来・落下]建設資材が落下、作業員2人死亡

2014.1.15

東京・港区のマンション立体駐車場の工事現場で、金属製の資材が落下し、作業していた男性(60歳・28歳)の2人が下敷きになった。2人は病院に運ばれたが、間もなく死亡。調べによると、落下した資材は「パレット」と呼ばれる板(幅2.2m、長さ6m、重さ約800kg)で、駐車スペースの床として使われていた。2人が地下12m付近で作業中、6m上にあったパレットが突然落下したという。業務上過失致死の疑いで調査中。

## [墜落・転落]屋根から転落、作業員死亡

2014.1.15

山口・光市の住宅建設現場で、アルバイト建設作業員の男性(59歳)が、1階の屋根から4m下の地面に転落。搬送先の病院で死亡。男性は当時、木造一部2階建て住宅の外壁を塗装する作業の準備中だったとみられる。

## [崩壊・倒壊]石こうボード崩れ、下敷きの男性死亡

2014.1.17

青森・弘前市のアパート新築工事現場の歩道上で、建築資材会社の契約社員の男性(23歳)が、建築資材の石こうボードの下敷きになっているのを同僚が発見。男性は頭などを打ち、病院に搬送されたが間もなく死亡。調べによると、ボード1枚の大きさは畳1畳枚ほどで、重さは約15kg。男性はボードの配送員として、トラックの荷台からボード120枚を降ろす作業を同僚と2人で行っていた。同僚がボードを違う場所に運びに行くと、荷台の上で作業をしていた男性が地面に倒れ下敷きになっていた。

## [墜落・転落]太陽パネルの工事中転落、男性死亡

2014.1.18

愛知・名古屋市の2階建てアパートの屋根から、建設会社経営の男性(31歳)が転落。約4m下の砂利の地面で頭などを打ち、搬送先の病院で2時間半後に死亡。調べによると、男性は仕事仲間の作業員(55歳)と、屋根のソーラーパネルの水漏れを直す工事をしていて、当時は小雨が降っており、足を滑らせた可能性がある。

## [墜落・転落]作業中に転落、アルバイトの男性死亡

2014.1.23

神奈川・川崎市の4階建ての雑居ビルで、補修工事のため4階部分で足場を組む作業をしていたアルバイトの男性(19歳)が、約11m下の地面に転落。全身を強く打って、搬送先の病院で死亡。調べによると、男性は落下防止用の安全帯を着けていたが、安全帯と建物をつなぎ留めるフックがかかっていたいなかったという。

## [建設機械等]重機にひかれ男性死亡

2014.1.23

静岡・湖西市の太陽光パネル建設予定地で、作業中の会社員の男性(42歳)が、後退してきたバックホーにひかれ、その場で死亡。男性は土地の高低差を測定する作業中で、同僚の会社員(40歳)が運転するバックホーが後退する際に、下敷きになったという。

